

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 1 с. Некрасовка
Н.Ю. Палушина
от 30.01.2025г.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Кудрук Н.Г., члены комиссии: старший воспитатель Карбушева Ю.В., педагог-психолог Даниленко С.А., воспитатель Марцева Л.Л., составили акт о том, что нами был произведен осмотр игровых и прогулочных на территории МБДОУ № 1 с. Некрасовка на предмет исправности и соответствия нормам СанПиН, отвечающим нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ № 1 с. Некрасовка

Адрес образовательной организации: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова, 9

Характеристика поверхности игровых и прогулочных площадок

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения. Всего насчитывается 12 игровых групповых площадок и 1 физкультурная площадка. На каждой групповой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочница, теневой навес. Вся территория площадок имеет песчаное (асфальтовое, травяное) покрытие. Опасные предметы (камни, стекла, ветви деревьев) отсутствуют, что обеспечивает для детей безопасность во время активных игр.

Перечень МАФ группа № 1:

№	Наименование	Материал	Результата осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Теневой навес	дерево	визуальный	нет		
2	Горка	дерево	визуальный	нет		

3	Машина	дерево	визуальный	нет		
4	Лодка	дерево	визуальный	нет		
5	Песочница	дерево	визуальный	нет		
6	Паровоз	дерево	визуальный	нет		
7	Лавочки	дерево	функциональ ный	нет		
8	Столик	дерево	визуальный	нет		
9	Домик	металл	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 2 :

№	Наименован ие	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональ ный)	Выявлен ные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранен ия дефекта
1	Беседка	дерево	визуальный	нет		
2	Машина	дерево	визуальный	нет		
3	Песочница	дерево	визуальный	нет		
4	Лавочки 2 шт.	дерево	функциональный	нет		
5	Кольцесброс -матрешка	дерево	визуальный	нет		
6	Спортивная стенка	металл	функциональный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 3 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Теневой навес	дерево	визуальный	нет		
2	Горка	дерево	визуальный	нет		
3	Машина	дерево	визуальный	нет		
4	Змейка	металл	визуальный	нет		
5	Песочница	дерево	визуальный	нет		
6	Заборчик	дерево	визуальный	нет		
7	Лавочки	дерево	функциональный	нет		
8	Столик	дерево	визуальный	нет		
9	Домик	металл	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 4 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
---	--------------	----------	---	--------------------	-----------------------------	--------------------------

1	ворота для футбола	металл	визуальный	нет		
2	Горка	дерево	визуальный	нет		
3	Паровоз	дерево	визуальный	нет		
4	Качели 2 шт.	металл	визуальный	нет		
5	Песочница	дерево	визуальный	нет		
6	Лавочки 4 шт.	дерево	функциональный	нет		
7	Стол 2 шт.	дерево	визуальный	нет		
8	Домик	дерево	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 5 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Горка	дерево	визуальный	нет		
2	Машина - песочница	дерево	визуальный	нет		
3	Теневой навес	дерево	визуальный	нет		
4	Лодочка	дерево	визуальный	нет		
5	Лавки	дерево	функциональный	нет		

6	Столик	дерево	визуальный	нет		
7	Домик	дерево	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 6 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Горка	дерево	визуальный	нет		
2	Песочница	дерево	визуальный	нет		
3	Теневой навес	дерево	визуальный	нет		
4	Кораблик	дерево	визуальный	нет		
5	Лавочки 2 шт.	дерево	функциональный	нет		
6	Столик	дерево	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 7 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Гимнастический спортивный	металл	визуальный	нет		

	снаряд					
2	Песочница	дерево	визуальный	нет		
3	Теневой навес	дерево	визуальный	нет		
4	Машина	дерево	визуальный	нет		
5	Лавочки 2 шт.	дерево	функциональный	нет		
6	Столик	дерево	визуальный	нет		
7	Домик	дерево	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 8 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Лестница вертикальная	металл	визуальный	нет		
2	Песочница с навесом	дерево	визуальный	нет		
3	Лодочка	дерево	визуальный	нет		
4	Машина	дерево	визуальный	нет		
5	Лавочки 2 шт.	дерево	функциональный	нет		
6	Ракета	металл	визуальный	нет		
7	Качели 2 шт.	дерево	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 9 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Лиана	металл	визуальный	нет		
2	Песочница	дерево	визуальный	нет		
3	Лодочка	дерево	визуальный	нет		
4	Домик	металл	визуальный	нет		
5	Качели	дерево	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации.

Перечень МАФ группы № 10 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Лестница вертикальная	металл	визуальный	нет		
2	Песочница	дерево	визуальный	нет		
3	Кораблик	дерево	визуальный	нет		
4	Машина	дерево	визуальный	нет		
5	Лавочки 2	дерево	функциональный	нет		

	шт.					
6	Ракета	металл	функциональный	нет		
7	Дуги	металл	функциональный	нет		
8	Теневой навес	дерево	визуальный	нет		
9	Домик	дерево	визуальный	нет		
10	Самолет	дерево	визуальный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации

Перечень МАФ группы № 11 :


№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Песочница	дерево	визуальный	нет		
2	Кораблик	дерево	визуальный	нет		
3	Машина	дерево	визуальный	нет		
4	Лавка	дерево	функциональный	нет		
5	Ракета	металл	функциональный	нет		
6	Теневой навес	дерево	визуальный	нет		
7	Горка	дерево	визуальный	нет		
8	Качели	дерево	визуальный	нет		


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации


Перечень МАФ группы № 12 :

№	Наименование	Материал	Результат осмотра (визуальный, функциональный)	Выявленные дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки устранения дефекта
1	Песочница	дерево	визуальный	нет		
2	Кольца	металл	визуальный	нет		
3	Машина	дерево	визуальный	нет		
4	Лавка	дерево	функциональный	нет		
5	Лестница вертикальная	металл	функциональный	нет		
6	Теневой навес	дерево	визуальный	нет		
7	Горка	дерево	визуальный	нет		
8	Домик	дерево	визуальный	нет		
9	Столик	дерево	визуальный	нет		
10	Божья коровка	цемент	функциональный	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают возможность его безопасной эксплуатации

Председатель:  - Н.Г.Кудрук

Члены комиссии:  - Ю.В.Карбушева

 - С.А. Даниленко

 - Л.Л.Марцева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430454
Владелец Палушина Наталья Юрьевна
Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025